Partnership. With Guarantee.


Regulator tlaka iz medenine
Serija PR01



Konstrukcija	Regulator tlaka z razbremenjenim sedežnim ventilom z enim sedežem, brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka z vrtljivim gumbom
Priključek	RP1/4"...RP2" po ISO7/1
priključek za manometer	RP1/4" po ISO7/1
Materiali	Ohišje, Ventilni bat in vodilo bata Medenina CW617N Vzmetni pokrov Poliamid, Tesnila in membrane NBR
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov, ni primerno za olje
Temperatura medija	0...+70°C
Temperatura okolice	0...+55°C
Vhodni tlak	maks. 40bar
Regulacijsko območje	1-10bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	brez manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimenzije



R	Nazivni premer DN[mm]	L	H max.	h	W min.	Teža [pribl. kg]	Tip
RP1/4"	8	50	90	34	45	0,3	PR01-14-1/10
RP3/8"	10	50	90	34	45	0,3	PR01-38-1/10
RP1/2"	15	65	105	36	50	0,5	PR01-12-1/10
RP3/4"	20	80	105	42	50	0,6	PR01-34-1/10
RP1"	25	95	150	57	55	1,4	PR01-10-1/10
RP11/4"	32	105	160	57	60	1,8	PR01-114-1/10
RP11/2"	40	115	200	72	60	2,9	PR01-112-1/10
RP2"	50	130	210	72	70	3,8	PR01-20-1/10
W min. = Minimalna razdalja Stena do sredine cevovoda							

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagram pretoka



Navpična os: Hitrost pretoka v m/s
Horizontalna os: Pretok v m³/h

Pri tekočinah se ne sme preseči hitrost pretoka 2 m/s .
Pri stisnjenem zraku se ne sme preseči hitrost pretoka 20 m/s ne sme preseči.
Pri uporabi diagrama za stisnjen zrak je treba pretočno zmogljivost V vedno vstaviti v obratovalnih kubičnih metrih/uro.
Pretvorba v obratovalne kubične metre se izvede z deljenjem normalnih kubičnih metrov z den **Absolutni tlak = Delovni tlak + 1 [bar].**

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov