
Partnership. With Guarantee.

Pneumatisches Schauzeichen Typ PC008



Funktion	Das pneumatische Schauzeichen wird zur optischen Anzeige von Drucksignalen eingesetzt.
Anschluss	Außengewinde G1/4", Gewinde für Schalttafeleinbau M22x1
Werkstoffe	Körper Messing vernickelt
Medium	50µm gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Betriebstemperatur	-5...+60°C
Betriebsdruck	1,2...10bar



Anzeigefarbe	Gewicht [ca. kg]	Typ
rot	-	PC008-RD
grün	-	PC008-GN

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
138350 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG