
Partnership. With Guarantee.

Pneumatyczny wskaźnik wizualny Typ PC008



Funkcja	Znak pneumatyczny jest stosowany do optycznej sygnalizacji sygnałów ciśnieniowych.
Przyłącze	gwint zewnętrzny G1/4", Gwint do montażu tablicowego M22x1
Materiały	Korpus Mosiądz niklowany
Medium	50µm filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura pracy	-5...+60°C
Ciśnienie robocze	1,2...10bar



Kolor wskaźnika	Masa [ok. kg]	Typ
czerwony	-	PC008-RD
zielony	-	PC008-GN

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138350 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.